



Annexe à la convocation pour la vérification

Informations importantes relatives aux prochaines vérifications

Veillez lire attentivement ces instructions **AVANT** le contrôle effectué par le centre de services.

Informations relatives à l'audiomètre:

Nous vous signalons que, durant l'essai de vérification, nous contrôlerons tous les signaux importants pour la vérification disponibles selon l'ordonnance sur l'audiométrie (RS 941.216). Si vous désirez renoncer à certains signaux, veuillez en informer le/la technicien/ne de votre centre de services durant le contrôle de votre audiomètre.

Les mesures suivantes sont possibles:

- Les signaux non nécessaires sont **désactivés** de manière permanente dans le logiciel.
- Les signaux qui ne peuvent pas être désactivés sont **ajustés à la valeur minimale du niveau** et sont ainsi rendus clairement inutilisables.

Les technicien/nes de METAS ne sont **pas** habilité/es à effectuer d'éventuels ajustages ou réparations.

Informations sur la cabine d'audiométrie:

Nous vous prions de tenir compte du fait que l'acoustique des pièces peut également être influencée de manière significative par de très petites modifications structurelles. Assurez-vous que la pièce soit **totalemant aménagée**, avant que l'ajustage de l'audiomètre soit effectué par les technicien/nes de votre centre de services.

Évitez:

- les surfaces réfléchissantes mobiles (écrans pivotants, panneaux d'affichage, etc.);
- la pose ultérieure d'images ou de certificats;
- les changements généraux de mobilier (changement de sièges, de plantes, de tapis, de rideaux, etc.).

Faites attention aux bruits parasites:

- bourdonnements dans le haut-parleur;
- bruits du ventilateur de l'ordinateur;
- bruits de la ventilation.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question supplémentaire que vous pourriez avoir.